

Komunikat firmy Medtronic Poland Sp. z o.o. dotyczący problemów z bateriami w rozrusznikach serca z rodziny EnRhythm (02.03.2010)

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 02/03/2010 - 08:38

Załącznik:  [Komunikat_Medtronic_2.03.2010_2.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1515>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Medtronic_2.03.2010_2.pdf