

Notatka bezpieczeństwa firmy Hospira dotycząca ponownego uruchamiania się systemu (reboot) w pompach infuzyjnych PLUM A+

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 19/10/2011 - 13:17

Załącznik:  [Notatka_Bezp._1_Hospira_19.10.2011.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1747>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_Bezp._1_Hospira_19.10.2011.pdf