

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca pęknięcia rurek podłączonych do zbiorników rezerwowych (kwas i zasada) w systemach ADVIA Centaur i ADVIA Centaur XP

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 05/11/2014 - 09:27

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_05.11.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2669>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_05.11.2014.pdf