

**Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics
dotycząca nieprawidłowości oprogramowania podczas instalacji
płytki ADD w systemach biochemicznych VITROS 5,1 FS z
oprogramowaniem w wersjach od 2.2.1 do 2.8**

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 20/05/2015 - 13:30

Załącznik:  [FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_20.05.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2891>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_20.05.2015.pdf