

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca nieprawidłowego przymocowania zasilacza do skanerów Lightspeed CT, Discovery ST PET CT oraz Discovery LS PET CT

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 25/08/2015 - 14:23

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_25.08.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2950>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_Healthcare_25.08.2015.pdf