

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca nieprawidłowości oprogramowania podczas instalacji płytki ADD w systemach biochemicznych VITROS 5,1 FS z oprogramowaniem w wersjach od 2.2.1 do 2.8 - aktualizacja notatki z 7.07.2015 r.

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 01/10/2015 - 14:40

Załącznik:  [FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_01.10.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2975>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_01.10.2015.pdf