

Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii zewnętrznych cewników prowadzących 9Fr ACUTY Pro do zatok wieńcowych

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 18/12/2015 - 09:41

Załącznik:  [FSN_Boston_Scientific_18.12.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3046>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_Scientific_18.12.2015.pdf