

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca braku sygnalizacji alarmów EKG i ich przesyłania do systemu PIIC iX spowodowanego przez ustawienie konfiguracyjne przenośnego monitora pacjenta IntelliVue MX40

Submitted by andkar on Thu, 27/10/2016 - 14:48

Załącznik:  [FSN_Philips Healthcare_27.10.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3446>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips%20Healthcare_27.10.2016.pdf