

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Vygon dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii złącza AUTOFLUSH, kod 5897.01**

Submitted by beakoz on Fri, 27/01/2017 - 16:24

**Załącznik:**  [FSN\\_VYGON\\_27.01.2017.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3608>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_VYGON\\_27.01.2017.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_VYGON_27.01.2017.pdf)