

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics dotycząca nieprawidłowej specyfikacji dla próbówki niestandardowej w instrukcji obsługi systemu cobas 8000, wersja 5.0**

Submitted by urpl\_redaktor on Thu, 23/03/2017 - 20:10

**Załącznik:**  [FSN\\_Roche\\_23.03.2017.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3740>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Roche\\_23.03.2017.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_23.03.2017.pdf)