

Notatka bezpieczeństwa firmy bioMérieux dotycząca błędów przy oznaczaniu lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych na kolistynę za pomocą niektórych typów kart VITEK 2

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 16/06/2017 - 10:27

Załącznik:  [FSN_bioMerieux_14.06.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3875>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_bioMerieux_14.06.2017.pdf