

Notatka bezpieczeństwa firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH dotycząca nieprawidłowego oznaczenia złączy alarmowych w urządzeniach do obróbki tkanek ASP6025 o niektórych numerach seryjnych

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 19/07/2017 - 14:01

Załącznik:  [FSN_Leica Biosystems Nussloch_19.07.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3931>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Leica%20Biosystems%20Nussloch_19.07.2017.pdf