

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca nieprawidłowego działania oprogramowania w modułach cobas e 601, cobas e 602 i E170 firmy Hitachi High Technologies Corporation - aktualizacja notatki z 11.07.2017 opublikowanej 20.07.2017

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 20/09/2017 - 14:14

Załącznik:  [FSN_Roche_Diagnostics_20.09.2017.pdf](#) [1]

 [Zał. 1. Jak zidentyfikować i postępować z wynikami potencjalnie pomyłonych próbek - cobas e 602.pdf](#) [2]

 [Zał. 2. Jak zidentyfikować i postępować z wynikami potencjalnie pomyłonych próbek - cobas e 601.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4061>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_20.09.2017.pdf

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82.%201.%20Jak%20zidentyfikowa%C4%87%20i%20post%C4%99powa%C4%87%20z%20wynikami%20potencjalnie%20pomy%C3%B3lnych%20pr%C3%B3bek%20-%20cobas%20e%20602.pdf>

[3] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82.%202.%20Jak%20zidentyfikowa%C4%87%20i%20post%C4%99powa%C4%87%20z%20wynikami%20potencjalnie%20pomy%C3%B3lnych%20pr%C3%B3bek%20-%20cobas%20e%20601.pdf>