

Notatka bezpieczeństwa (FMI 60937) firmy GE Healthcare dotycząca nagrzewania się wnętrza gantry w systemie MRI Discovery MR750w

Submitted by admin on Thu, 05/07/2018 - 08:07

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_04.07.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4595>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_04.07.2018.pdf