

Notatka bezpieczeństwa (GVP-2018-Triton-001) firmy TOPCON dotycząca błędu w oprogramowaniu (wersja 1.13) do trójwymiarowego optycznego tomografu koherentnego DRI OCT Triton/DRI OCT Triton plus

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 12/02/2019 - 10:45

Załącznik:  [FSN_TOPCON_8.02.2019.pdf.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4948>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_TOPCON_8.02.2019.pdf.pdf