

Notatka bezpieczeństwa (FMI 74077, 74078, 74079) firmy GE dotycząca podwyższonej temperatury na powierzchni głowicy sondy w ultrasonografach LOGIQ P5 model BT06/BT08 oraz LOGIQ A5 BT08 używanych do określonych rodzajów skanów i z określonymi sondami

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 22/03/2019 - 15:00

Załącznik:  [FSN_GE_22.03.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5019>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_22.03.2019.pdf