

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger Medical Systems dotycząca nieoczekiwanych restartów systemu Infinity Acute Care System (IACS) M540 w wyniku nieprawidłowego podłączenia przewodu EKG

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 12/04/2019 - 15:47

Załącznik:  [FSN_Drager_12.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5044>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_12.04.2019.pdf