

**Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger Medical Systems
dotycząca utraty komunikacji pomiędzy kokpitem Infinity Acute
Care System (IACS) (wersja oprogramowania VG7.0.1, VG7.0.2) i
monitorem pacjenta Infinity M540 (wersja oprogramowania
VG7.0.1, VG7.0.2)**

Submitted by admin on Thu, 09/05/2019 - 15:04

Załącznik:  [FSN_Drager_30.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5098>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_30.04.2019.pdf