

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca tworzenia się pęknięć w układach oddechowych VentStar Helix oraz Set2go

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 17/05/2019 - 12:34

Załącznik:  [FSN_Drager_14.05.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5112>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_14.05.2019.pdf