

Notatka bezpieczeństwa (2019-IGTBST-008) firmy Philips dotycząca aktualizacji oprogramowania w wersji R1.2 w systemach Azurion do fluoroskopii interwencyjnej z powodu możliwości wydłużenia czasu restartu systemu

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 20/08/2019 - 16:15

Załącznik:  [FSN_Philips_20.08.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5301>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_20.08.2019.pdf