

Notatka bezpieczeństwa (FSN79500527) firmy Philips Ultrasound dotycząca nieprawidłowego odczytu temperatury głowic przezprzełykowych (TEE) S7-3t i S8-3t

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 30/09/2019 - 15:52

Załącznik:  [FSN_Philips_30.09.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5354>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_30.09.2019.pdf