

Notatka bezpieczeństwa (MDS-19-1657) firmy BD Switzerland (BARD) dotycząca problemu z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora w aparatach USG BARD Site~Rite 8 (nr ref. 9770550)

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 15/01/2020 - 12:05

Załącznik:  [FSN_BD_13.01.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5485>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_13.01.2020.pdf