

Notatka bezpieczeństwa (FSN 2019-IGTBST-013) firmy Philips dotycząca poluzowania się śrub w silniku obrotowym ramienia C w systemie obrazowania RTG Azurion do fluoroskopii interwencyjnej

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 09/03/2020 - 15:13

Załącznik:  [FSN_Philips_9.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5576>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_9.03.2020.pdf