

Notatka bezpieczeństwa (FSN86201907C) firmy Philips Healthcare dotycząca braku monitorowania arytmii w przypadku używania transceiverów telemetrycznych TRx4841A lub TRx4851A, z Systemem Informacyjnym Philips IntelliVue Information Center iX w wersji C

Submitted by admin on Thu, 23/04/2020 - 18:29

Załącznik:  [FSN_Philips_23.04.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5679>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_23.04.2020.pdf