

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000400) firmy Teleflex Medical dotycząca problemów z komponentem w urządzeniach do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej Arrow AutoCAT2 i Arrow AC3 Optimus

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 04/06/2020 - 14:23

Załącznik:  [FSN_Teleflex_4.06.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5740>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_4.06.2020.pdf