

Notatka bezpieczeństwa (HRA00079) firmy Teleflex (Vascular Solutions) dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii cewnika z podwójnym światłem Langston

Submitted by admin on Wed, 23/09/2020 - 14:52

Załącznik:  [FSN_Teleflex_23.09.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5898>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_23.09.2020.pdf