

Notatka bezpieczeństwa (FMI 40891) firmy GE Healthcare dotycząca poluzowania śrub łożyska rotora w systemach medycyny nuklearnej

Submitted by m.koszewski on Wed, 13/01/2021 - 15:50

Załącznik:  [FSN_GE_13.01.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6085>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_13.01.2021.pdf