

Notatka bezpieczeństwa (MDS-21-4144) firmy BD dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia niedrożności w zaworach bezigłowych BD SmartSite pochodzących z określonych partii

Submitted by admin on Wed, 11/08/2021 - 09:50

Załącznik:  [FSN_BD_11.08.2021.pdf](#) [1]

 [Załącznik 1_BD_11.08.2021.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6481>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_11.08.2021.pdf

[2]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201_BD_11.08.2021.pdf