

Notatka bezpieczeństwa (023-IGT-BST-002) firmy Philips dotycząca potencjalnej utraty funkcji RTG w systemach Philips Azurion R2.2.0, R2.2.1, R2.2.3, R2.2.5 i R2.2.6.

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/04/2023 - 14:24

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_04_05_Azurion.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7594>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_04_05_Azurion.pdf