

Notatka bezpieczeństwa (2022-CC-SRC-049) firmy Philips dotycząca problemów z dokładnością ustawienia stężenia tlenu (FiO2) w mieszaninie oddechowej podawanej za pomocą respiratorów Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal oraz Trilogy EV300

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/05/2023 - 13:59

Załącznik:  [FSN_PHILIPS_2023-03-31_2022-CC-SRC-049.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7620>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILIPS_2023-03-31_2022-CC-SRC-049.pdf