

Notatka bezpieczeństwa (FSN-2023-CC-EC-009) firmy Philips dotycząca awarii monitorów/defibrylatorów HeartStart Intrepid (867172) po przeprowadzeniu akcji naprawczej nr 2021-CC-EC-002 lub aktualizacji oprogramowania do wersji 1.00.39 bądź wyższej

Submitted by m.koszewski on Fri, 07/07/2023 - 15:53

Załącznik:  [FSN_PHILLIPS_2023-06-16_FSN-2023-CC-EC-009.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILLIPS_2023-06-16_FSN-2023-CC-EC-009.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7718>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILLIPS_2023-06-16_FSN-2023-CC-EC-009.pdf