

Notatka bezpieczeństwa (2022-IGT-BST-002) firmy Philips dotycząca ryzyka spadnięcia osłony silnika rotacji ramienia L jednopłaszczyznowych systemów Allura i Azurion.

Submitted by m.koszewski on Thu, 30/11/2023 - 15:44

Załącznik:  [FSN_Philips_16.11.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7900>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_16.11.2023.pdf