

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca możliwego wyłączenia się aparatu do znieczulania Atlan A300 , Atlan A300 XL, Atlan A350 , Atlan A350 XL z powodu możliwych usterek akumulatora zapasowego - aktualizacja notatki.

Submitted by j.piliszczuk on Mon, 22/01/2024 - 16:06

Załącznik:  [FSN_Drager_29.11.2023.pdf](#) [1]

 [FSN_Dräger_22.01.2024 - aktualizacja notatki.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7983>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_29.11.2023.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Dr%C3%A4ger_22.01.2024%20-%20aktualizacja%20notatki.pdf