

Notatka bezpieczeństwa (GE HealthCare: 79072) firmy GE HealthCare dotycząca ryzyka powstawania artefaktu podwójnego obrazu podczas pracy z sondami ultradźwiękowym USG wewnątrzjamowymi IC9-RS, mogącego prowadzić do błędnej diagnozy.

Submitted by m.koszewski on Thu, 01/02/2024 - 15:32

Załącznik:  [FMI 79072_FSN_Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8002>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI%2079072_FSN_Polish.pdf