

Notatka bezpieczeństwa (UFSN-2024-CC-HPM-003) firmy Philips dotycząca konieczności aktualizacji aplikacji Care Assist (wersja 4.1.1 lub wcześniejsza) w związku z ryzykiem braku sygnału alarmowego z telefonu z dzwonkiem niestandardowym.

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:28

Załącznik:  [UFSN-2024-CC-HPM-003.pol.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8181>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/UFSN-2024-CC-HPM-003%20pol.pdf>