

**Notatka bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-MR-007) firmy Philips dotycząca ryzyka nieprawidłowego zamocowania klatki Faradaya w określonych modelach systemów rezonansu magnetycznego, mogącego spowodować przechylenie się i odłączenie się stołu od podłogi.**

Submitted by j.piliszczyk on Thu, 06/06/2024 - 08:17

**Załącznik:**  [2023-PD-MR-007\\_FSN\\_Rev\\_Global.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8226>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007\\_FSN\\_Rev\\_Global.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global.pdf)