

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-MR-007) firmy Philips dotyczącej ryzyka nieprawidłowego zamocowania klatki Faradaya w określonych modelach systemów rezonansu magnetycznego, mogącego spowodować odłączenie się stołu od podłogi.

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/06/2024 - 15:58

Załącznik:  [2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global-Rev2.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8262>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global-Rev2.pdf