

Notatka bezpieczeństwa (IM00574) firmy SCHILLER MEDICAL dotycząca ryzyka niedosta

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (IM00574) firmy SCHILLER MEDICAL dotycząca ryzyka niedostarczenia impulsu defibrylacyjnego przez niektóre monitory-defibrylatory DEFIGARD Touch7 z powodu wady lutowania elementu wewnętrznego.

Submitted by j.piliszczyk on Tue, 02/07/2024 - 08:28

Załącznik:  [FSN IM00574 DEFIGARD Touch7 fr_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8273>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20IM00574%20DEFIGARD%20Touch7%20fr_PL.pdf