

Notatka bezpieczeństwa (RA2024-3400589) firmy Stryker Medical informująca o konieczności przeprowadzenia brakujących testów elektrycznych określonych modeli i partii łóżek szpitalnych ProCuity.

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/07/2024 - 15:30

Załącznik:  [RA2024-3400589 FSN_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8286>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/RA2024-3400589%20FSN_PL.pdf