

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (FA-2024-038) firmy Baxter dotyczącej nieaktualnej instrukcji używania termometrów dousznych Braun ThermoScan PRO 6000, 06000 (200-300) - brak ostrzeżeń nt. prawidłowego czyszczenia - ryzyko powstania oparzeń.

Submitted by m.koszewski on Fri, 23/08/2024 - 11:59

Załącznik:  [PL_FA-2024-038 - Customer Letter Updated 29072024.pdf](#) [1]

 [Braun ThermoScan PRO 6000 czyszczenie.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8329>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL_FA-2024-038%20-%20Customer%20Letter%20Updated%2029072024.pdf

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Braun%20ThermoScan%20PRO%206000%20czyszczenie.pdf>