


## **Notatka bezpieczeństwa (CAPA-00358-FSN-01) firmy SLE Ltd dotycząca generowania błędnych alarmów po uruchomieniu lub restarcie respiratora dla niemowląt SLE6000.**

Submitted by j.piliszczuk on Thu, 29/08/2024 - 08:33

**Załącznik:**  [MK-QRU-000003 Issue 2 - CAPA-00358-FSN-01 - SLE6000 Infant Ventilator\\_PL.pdf](#)

[1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8335>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/MK-QRU-000003%20Issue%202%20-%20CAPA-00358-FSN-01%20-%20SLE6000%20Infant%20Ventilator\\_PL.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/MK-QRU-000003%20Issue%202%20-%20CAPA-00358-FSN-01%20-%20SLE6000%20Infant%20Ventilator_PL.pdf)