

Ryzyko zatoru powietrznego lub gazowego w przypadku niewłaściwego stosowania (za wysokie ciśnienie, za małą odległość) urządzeń rozpylających do podawania klejów fibrynowych: Tisseel, Tisseel Lyo i Artiss” (07.01.2013)

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 31/03/2016 - 22:22

Załącznik:  [TisseelTisseelLyoArtiss_komunikat.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/986>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/TisseelTisseelLyoArtiss_komunikat.pdf