

Notatka bezpieczeństwa firmy Hospira dotycząca ponownego uruchamiania się systemu (reboot)

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Hospira dotycząca ponownego uruchamiania się systemu (reboot) w pompach infuzyjnych PLUM A+

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 19/10/2011 - 13:17

Załącznik:  [Notatka_Bezp._1_Hospira_19.10.2011.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-hospira-dotycz%C4%85ca-ponownego-uruchamiania-si%C4%99-systemu-reboot-w-pompach>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_Bezp._1_Hospira_19.10.2011.pdf