

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca braku alarmu desaturacji SpO2 w trybie

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca braku alarmu desaturacji SpO2 w trybie monitorowania noworodków systemem Infinity Acute Care System (IACS) z oprogramowaniem w wersji VG2.0.3 i wyższej

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 27/11/2013 - 08:50

Załącznik:  [FSN_Drager_27.11.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-dr%C3%A4ger-dotycz%C4%85ca-braku-alarmu-desaturacji-spo2-w-trybie-monitorowania>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_27.11.2013.pdf