

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca nieprawidłowego przymocowania zasilacza do skanerów Lightspeed CT, Discovery ST PET CT oraz Discovery LS PET CT

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 25/08/2015 - 14:23

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_25.08.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-przymocowania-zasilacza-do>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_Healthcare_25.08.2015.pdf