

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca nieprawidłowości oprogramowania podczas instalacji płytki ADD w systemach biochemicznych VITROS 5,1 FS z oprogramowaniem w wersjach od 2.2.1 do 2.8 - aktualizacja notatki z 7.07.2015 r.

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 01/10/2015 - 14:40

Załącznik:  [FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_01.10.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci-oprogramowania-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_01.10.2015.pdf