

Notatka bezpieczeństwa firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH dotycząca nieprawidłowego oznaczenia złączy alarmowych w urządzeniach do obróbki tkanek ASP6025 o niektórych numerach seryjnych

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 19/07/2017 - 14:01

Załącznik:  [FSN_Leica Biosystems Nussloch_19.07.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-leica-biosystems-nussloch-gmbh-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-oznaczenia>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Leica%20Biosystems%20Nussloch_19.07.2017.pdf