

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca nieprawidłowego działania oprogramowania w modułach cobas e 601, cobas e 602 i E170 firmy Hitachi High Technologies Corporation

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 20/07/2017 - 08:36

Załącznik:  [FSN_Roche Diagnostics GmbH_19.07.2017.pdf](#) [1]

 [Załącznik 1. Jak zidentyfikować i postępować z wynikami potencjalnie pomyłonych próbek - cobas e 602.pdf](#) [2]

 [Załącznik 2. Jak zidentyfikować i postępować z wynikami potencjalnie pomyłonych próbek - cobas e 601.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-diagnostics-gmbh-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-dzia%C5%82ania-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics%20GmbH_19.07.2017.pdf

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%201.%20Jak%20zidentyfikowa%C4%87%20i%20post%C4%99powa%C4%87%20z%20wynikami%20potencjalnie%20pomy%C5%82onych%20pr%C3%B3bek%20-%20cobas%20e%20602.pdf>

[3] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%202.%20Jak%20zidentyfikowa%C4%87%20i%20post%C4%99powa%C4%87%20z%20wynikami%20potencjalnie%20pomy%C5%82onych%20pr%C3%B3bek%20-%20cobas%20e%20601.pdf>