

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH dotycząca konieczności rekaliibracji zestawów oneHbA1c o numerach serii 97 i 98 w analizatorach InnovaStar

Wysłane przez admin w Pią, 03/11/2017 - 14:52

Załącznik:  [FSN_DiaSys Diagnostic Systems_03.11.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-diasys-diagnostic-systems-gmbh-dotycz%C4%85ca-konieczno%C5%9Bci-rekalibracji>

Odnosińiki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20Diagnostic%20Systems_03.11.2017.pdf