

Notatka bezpieczeństwa (FMI 74077, 74078, 74079) firmy GE dotycząca podwyższonej temperatury na powierzchni głowicy sondy w ultrasonografach LOGIQ P5 model BT06/BT08 oraz LOGIQ A5 BT08 używanych do określonych rodzajów skanów i z określonymi sondami

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 22/03/2019 - 15:00

Załącznik:  [FSN_GE_22.03.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-74077-74078-74079-firmy-ge-dotycz%C4%85ca-podwy%C5%BCzonej-temperatury-na>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_22.03.2019.pdf